

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBABA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN SEBASTIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4916-42	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Mejoramiento de piso de granito en aula



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal.



Foto 3: Sustitución de lámina por lamina aluzin calibre 26




Foto 4: Sustitución de vidrios en ventanas de aulas



Foto 5: Mantenimientos de estructura de ventanas en aulas



Foto 6: Sustitucion de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN SEBASTIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4916-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Mejoramiento de baranda sobre muros de cocina



Foto 2: Pinturas en muros exteriores e interiores.



Foto 3: Mantenimiento a puerta de metal



Foto 4: Mejoramiento de pila de concreto dentro de la cocina.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

