

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN SEBASTIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4916-42	FECHA:	05/12/2024



Foto1: Mejoramiento de piso de granito en el aula



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal.



Foto 3: Sustitución de lámina por lamina aluzin calibre 26



Foto 4: Sustitución de vidrios en ventanas de aulas



Foto 5: Mantenimientos de estructura de ventanas en aulas



Foto 6: Sustitucion de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN SEBASTIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4916-42	FECHA:	05/12/2024



Foto1: Mejoramiento de baranda sobre muros de cocina




Foto 2: Pinturas en muros exteriores e interiores.




Foto 3: Mantenimiento a puerta de metal



Foto 4: Mejoramiento de pila de concreto dentro de la cocina.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público