

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN SEBASTIÁN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4929-43	FECHA:	05/12/2024



Foto 1: Sustrucción de laminas por lamina troquelada calibre 26 de 23 pies



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Mantenimiento a estructura lijado e aplicacón de pintura



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustrucción de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN SEBASTIÁN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4929-43	FECHA:	05/12/2024



Foto1: Sustitución de estufa rural con base de plancha con zuleo



Foto 2: Mejoramiento en estufa rural (no hay foto)



Foto 3: Mejoramiento de mesa de concreto




Foto 4: Reparación de repello y cernido de pared




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

