

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4937-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Mejoramiento de muro de modulo de baño, cimentación, 10 columnas, estribos de 10x10 cm, 3 columnas con estribos de 10x15 cm, solera y corona con estribos de 10x15 cm, con espaciado de 20 cm entre estribos.



Foto 2: Instalación de lámina troquelada calibre 26 en baño.



Foto 3: Instalación de estructura de soporte de metal, tubo galvanizado de 3x3 pulgadas



Foto 4: Instalación de inodoros.



Foto 5: Instalación de migitorios.



Foto 6: Instalación de puerta, en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4937-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 7: Instalación de tubería principal de aguas negras.



Foto 8: Trabajo de instalación eléctrica en baños.



Foto 9: Instalación de contrapiso, previo a instalación de piso cerámico.



Foto 10: Pintado de muros exteriores, por padres de familia.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número del registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

