

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO SOLOMA         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SNENAJAB           |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: |                             | FECHA:                         | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |



Foto1: Piso de torta de concreto obsoleto



Foto 2: Penetración de humedad en espacios no repellados



Foto 3: Planchas de concreto de patio dañados



Foto 4: Llaves de chorros dañados






Foto 5: Barandas oxidadas y dañadas




Foto 6: Accesorios y tubería dañada de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y Sello del Presidente de la OPAF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO SOLOMA         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SNENAJAB           |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-08-0037-43               | FECHA:                         | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |



Foto 7: Cerco perimetral de malla con postes de madera quebrados y deteriorados



Foto 8: Puertas de aula oxidadas



Foto 9: Plancha de metal doblado y viejo



Foto 10: Vidrios de aulas quebrados



Foto 11: Porton de malla obsoleta



Foto 12: Inodoros viejos sin tapadera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO SOLOMA         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SNEAJAB            |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-08-0037-43               | FECHA:                         | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |



Foto 13: Puertas de servicios sanitarios desprendidas y oxidadas



Foto 14: Plafoneras y focos inservibles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|