

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAJCHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0475-43	FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: CAMBIO DE CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PARED CERNIDO Y REPELLO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA MADERA POR METAL




Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 6: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAJCHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0475-43	FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PORCELANATO AULA 1



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PORCELANATO AULA 2



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PORCELANATO AULA 3




Foto 10: MANTENIMIENTO DE SOPORTE DE METAL POR METAL




Foto 11: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 11: FLIPONES DETERIORADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAJCHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0475-43	FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 13: CABLEADO CON CONEXIONES INCORRECTAS



Foto 14: FOCOS DE ENTECHADO CON ACCESORIOS Y CONEXIONES INADECUADOS




Foto 15: FOCOS DE ENTECHADO CON ACCESORIOS Y CONEXIONES INADECUADOS



Foto 16: TABLEROS Y FLIPONES DE BAJA CAPACIDAD

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---