

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CASACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-4838-42	FECHA:	6/06/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE ROTOPLAS



FOTO2: MANTENIMIENTO A CUNETAS



FOTO3: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



FOTO 4: SUSTITUCION DE PILA



FOTO5: MANTENIMIENTO A RED DE DRENAGE



FOTO6: MEJORAMIENTO DE CUNETETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Centro de Educación Intercultural
Ministerio de Educación
DIRECTORA
PAIN
Alma Cerezo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CASACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-4838-42	FECHA:	6/06/2024



FOTO 1: COLOCACION DE AZULEJO EN PAREDES DE LAVATRASTOS



FOTO 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



FOTO4: CAMBIO DE BALCONES



FOTO 5: SUSTITUCION DE PORTON



FOTO 6: MANTENIMIENTO A PUERTAS Y CAMBI DE CHAPAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CASACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-4838-42	FECHA:	25/09/2024




FOTO1: COLOCACION DE PISO ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS



FOTO2: MEJORAMIENTO EN MURO PERIMETRAL DE BLOCK Y MALLA



FOTO 3: MEJORAMIENTO DE CUNETAS PARA DESFOGE DE AGUAS PLUVIALES



FOTO4: MEJORAMIENTO DE CUNETAS PARA DESFOGUE DE AGUA PLUVIAL



FOTO 5: SUSTITUCION DE AZULEJO EN LAVAMANOS



FOTO 6: MEJORAMIENTO DE CIRCULACIÓN CON BLOCK Y MALLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

