



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CASACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-4838-42	FECHA:	20/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE ROTOPLAS



FOTO2: MANTENIMIENTO A CUNETAS



FOTO3: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



FOTO 4: SUSTITUCION DE PILA



FOTO 5: MANTENIMIENTO DE CUNETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CASACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-4838-42	FECHA:	20/12/2024



FOTO 1: COLOCACION DE AZULEJO EN PAREDES DE LAVATRASTOS



FOTO 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PORTON



FOTO 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y CHAPAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CASACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-09-4838-42	FECHA	20/12/2024



FOTO1: COLOCACION DE PISO ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS



FOTO2: MEJORAMIENTO EN MURO PERIMETRAL DE BLOCK Y MALLA



FOTO 3: MEJORAMIENTO DE CUNETAS PARA DESFOGE DE AGUAS PLUVIALES



FOTO 4: MEJORAMIENTO DE AGUA PLUVIAL Y CANALES DE PVC



FOTO 5: SUSTITUCION DE AZULEJO EN LAVAMANOS



FOTO 6: MEJORAMIENTO DE CIRCULACIÓN CON BLOCK Y MALLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

