

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PACATE, ALDEA XOCONILAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0018-43	FECHA:	03/12/2024



Foto 1: Quitado de techo e instalación de costaneras



Foto 2: Instalación de costaneras bodega y cocina



Foto 3: Instalación de costaneras en el interior de la escuela




Foto 4: Instalación de costanera interior de aulas



Foto 5: Instalación de costaneras interior aulas



Foto 6: Instalación de costaneras interior aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PACATE, ALDEA XOCONILAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0018-43	FECHA:	03/12/2024



Foto 1: Cambio e instalación de cableado eléctrico del establecimiento




Foto 2: Instalación eléctrica en techo de las aulas



Foto 3: Instalación de plafoneras en el techo de las aulas




Foto 4: Instalación de tomacorrientes en lugares nuevos



Foto 5: Instalación y cambio de tomacorrientes



Foto 6: Cambio de tomacorrientes que estaban en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la C.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

