

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUICHUJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUICHUJ , ALDEA CHICOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0022-43	FECHA:	28/05/2024



Capotes y láminas en mal estado del techo del corredor de la escuela



En todas las aulas caen goteras por el mal estado del techo, el cual desde la fundación de la escuela no se ha cambiado.



Paredes en donde salpica el lodo y agua por el mal estado de las laminas y capotes.



Techo en mal estado y dañado por las fuertes lluvias ocurridas por la tormenta pilar y tomacorrientes, lamparas en mal estado, costaneras y puertas occidadas por el tiempo de su existencia.



En una parte del terreno de la escuela no hay muro de contención y corre el riesgo de sufrir un deslave.



En la cocina el techo y costaneras de madera estan en mal estado por las fuertes lluvias de la tormenta pilar, puertas y ventanas de madera en mal estado, no tiene piso, pila en mal estado, acumulacion de agua y lodo por

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Josefina Hernández Sánchez Firma y sello del Presidente de la OPF	 Glendys Edilce Villatoro García Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

