

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pavantzlom, Aldea Tojcail
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0024-43	FECHA:	03 de Diciembre de 2024.



Foto7: Inicio de trabajos para losa trasera del establecimiento.




Foto8: Depósitos y materiales dentro de la escuela, antes de su instalación.



Foto9: Trabajos de pintura interior en la aulas.



Foto10: Trabajos de pintura por parte de padres de familia. Muros exteriores.



Foto11: Inicio de trabajo en losa general de patio del establecimiento.



Foto12: Patio general del establecimiento antes de iniciar los trabajos de losa en la misma.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Augusto Gomez U

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pavantzliom, Aldea Tojcail
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0024-43	FECHA:	03 de Diciembre de 2024.



Foto 1: Aplicación de pintura externa



Foto 2: Pintura externa de los muros del establecimiento.



Foto 3: Mezcla y aplanado del terreno para aplicación de la losa del patio trasero.



Foto 4: Vista de materiales y Tinacos a instalarse.



Foto 5: Picado en el concreto del suelo de la aulas para su posterior instalación de piso de granito.



Foto 6: Vista de un aula con la mitad de piso de granito puesto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de SIOPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

