

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0043-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustitución de bomba de agua.




Foto 2: Sustitución de portón de metal con chapa de 5 mts. De ancho por 2.30 mts. De alto




Foto 3: Sustitución de focos ahorradores



Foto 4: pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Sustitución de canales de PVC por metal



Foto 6: mejoramiento de ventanas con balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, el primero de hojas.

Ramiro

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0043-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustrucción de sanitarios y accesorios.

Foto 2:


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo
