

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJCAIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0563-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: levngtamiento de paredes en mojinete pintadas



Foto 2: ventanas y balcones instalados



Foto 3: Portón de metal instalado



Foto 4: Techo con lámina troquelada y constaneras de metal inslatadas



Foto 5: Malla en muro perimetral instalado



Foto 6: Canal de metal instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrés

Firma y sello del Presidente de la OPR



Supra

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJCAIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0563-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: iluminación eléctrica instalada



Foto 8: costaneras de metal instaladas



Foto 9: cambio de chapas



Foto 10: sistema eléctrico instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<u>A. Y. Y. Y.</u> Firma y sello del Presidente de la OPE	<u>[Signature]</u> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--