

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM EL AGUACATILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0004-42	FECHA:	20/9/2024



Foto 1: MUROS PERIMETRALES



Foto 2: MUROS PERIMETRALES



Foto 3: MUROS PERIMETRALES



Foto 4: MUROS PERIMETRALES



Foto 5: MUROS PERIMETRALES



Foto 6: MUROS PERIMETRALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B1-288
Firma y sello del Presidente de EODP de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM EL AGUACATILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0004-42	FECHA:	20/9/2024



Foto 7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 10: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 11: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 12: MANTENIMIENTO A PORTONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

1312815

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo de Padres de Familia

La Libertad, Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta

Caserio El Aguacatillo

DIRECCIÓN

La Libertad, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM EL AGUACATILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0004-42	FECHA:	20/9/2024



Foto 13: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 14: PUERTAS DE METAL, SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto 15: PUERTAS DE METAL, SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto 16: PUERTAS DE METAL, SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto 17: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES




Foto 18: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B12845

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

