

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TURBANTE, ALDEA CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0577-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: SUSTITUCION DE PUERTAS




Foto 2: sustitucion de puertas




Foto 3: sustitución de ventanales



Foto 4: sustitución de ventanales



Foto 5: sustitución de cableado electrico




Foto 6: repello en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Martina López López</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TURBANTE, ALDEA CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0577-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto7: sustitución piso de torta de concreto



Foto 8: sustitución piso de torta de concreto



Foto: 9 sustitución piso de granito



Foto 10: sustitucion de plafoneras



Foto 11: sustitución de flipón




Foto 12: sustitución de apagadores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martina Lopez Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

