

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL BAÑADERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL BAÑADERO, ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0578-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Sustitución de porton principal de la escuela



Foto 5: Sustitución de porton principal de la escuela



Foto 6: Sustitución de porton principal de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la C.F.E.	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL BAÑADERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL BAÑADERO, ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0578-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del CPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

