

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Olivos, aldea Valparaíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0023-43	FECHA:	16/11/2024



Foto1: Pintura del centro educativo en el exterior



Foto 2: pintura en el centro educativo en el exterior



Foto 3: reparación de muro de contención



Foto 4: reparación de muro de contención.



Foto 5: área donde se sustituirá piso cerámico



Foto 6: área donde se sustituirá piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Olivos, aldea Valparaíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0023-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: cambio de chapas en las puertas



Foto 8: cambio de chapas en las puertas



Foto 9: sustitución de torta de concreto por piso de granito.



Foto 10: sustitucion de torta de concreto por piso de granito



Foto 11: sustitución de pilas



Foto 12: Sustitución de pilas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Olivos, aldea Valparaíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0023-43	FECHA:	16/11/2024



Foto 13: mantenimiento a puerta de metal



Foto 14: mantenimiento a puerta de metal.




Foto 15: Sustitución de estructura de metal de ventana




Foto 16: Sustitución de estructura de metal de ventana



foto 17. Reparación de banquetas de concreto



foto 18: Reparación de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Olivos, aldea Valparaiso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0023-43	FECHA:	16/11/2024



Foto 19: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 20: Reparación de piso de torta de concreto



foto 21: Mejoramiento de pared



foto 22: mejoramiento de pared



foto 23: Mejoramiento de pared con ventana



foto 24: Mejoramiento de pared con ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

