

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM 13-12-0024-43	DIRECCIÓN DEL:	CANTÓN EL MIRADOR, ALDEA BUENOS AIRES HUIXOC
		FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: Sustitución de láminas y estructura de soporte



Foto 8: Sustitución de lámina



Foto 9: Reparación de cunetas



Foto 10: Reparación de cuneta (rejilla)



Foto 11: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 12: Reparación de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Comité de Familiares de la Escuela Oficial Rural Mixta Cantón El Mirador, La Democracia, Huehuetenango



LEOPOLDO JONATÁN GARCÍA MORALES
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL MIRADOR, ALDEA BUENOS AIRES HUIXOC
ESTABLECIMIENTO	13-12-0024-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Colocacion de troquelada



Foto 2: Colocando con la estructura



Foto 3: sustitución de piso



Foto 4: sustitución de estufa artesanal o leña



Foto 5: Reparacion de pared



Foto 6: Reparacion de muro de contencion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la CEF



LEOPOLDO JONATÁN GARCÍA MORALES
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

