

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMACRACIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUENTE QUEMADO, ALDEA CHICHINABAJ.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0030-43	FECHA:	24/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCION DE SOPORTE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION CHAPAS EN MAL ESTADO. SUSTITUCION PISO.



Foto 4: SUSTITUCION DE CANALES. SUSTITUCION BANQUETA.



Foto 5: SUSTITUCION DE PINTURA Y CIRCULACION. SUSTITUCION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 6: SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la ODPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

