

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMACRACIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUENTE QUEMADO, ALDEA CHICHINABAJ.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0030-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: SUSTITUCION CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCION DE SOPORTE ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 3: SUSTITUCION CHAPAS EN MAL ESTADO. SUSTITUCION PISO.

SUSTITUCION



Foto 4: SUSTITUCION DE CANALES. SUSTITUCION BANQUETA.



Foto 5: SUSTITUCION DE PINTURA Y CIRCULACION. SUSTITUCION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO

SUSTITUCION DE



Foto 6: SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

