



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PALMAR, ALDEA EL JOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0633-43	FECHA:	29 DE ABRIL DE 2024



Foto 1: Desmontaje de techo de lámina de los ambientes de 2 aulas y dirección.



Foto 2: Colocación de techo de lámina en los ambientes de 2 aulas y dirección.



Foto 3: Desmontaje de techo de escenario y cocina y bodega



Foto 4: Instalación de tubos de metal en techo de cocinal, bodega y escenario.



Foto 5: Instalación de muro perimetral con material de block, hierro y cemento, reparación de columnas en mal estado.




Foto 6: Instalación de muro perimetral con material de block, hierro y cemento, reparación de columnas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de los datos.

Juana morales F

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PALMAR, ALDEA EL JOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0633-43	FECHA:	6 DE MAYO DE 2024



Foto 7: Instalación de muro perimetral con material de block, hierro y cemento. Reparación de columnas en mal estado.



Foto 8: Instalación de tubos de metal para techo en área de pila y baños.



Foto 9: Zangeado para instalación de tubos de drenaje para aguas pluviales



Foto 10: Zangeado para sustituir tubos de drenaje para aguas pluviales.



Foto 11: Instalación de tubos de 8 pulgadas para drenaje de aguas pluviales.



Foto 12: Instalación de soporte para canal de aguas pluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Morales F

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público de Caserio El Palmar, Aldea El Jobal, Huehuetenango



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PALMAR, ALDEA EL JOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0633-43	FECHA:	13 DE MAYO DE 2024



Foto 13: Instalación de soportes de metal para canal de aguas pluviales en ambiente de cocina parte trasera.



Foto 14: Desinstalación de puertas en aula.



Foto 15: Desinstalación de puertas en cocina y bodega.



Foto 16: Instalación de puertas nuevas en todos los ambientes.



Foto 17: Colocación de pintura en ambientes de la escuela.




Foto 18: Pintado de aulas parte interna.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Morales F
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello del Director, Centro Educativo Público

