



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                            |                                                            |                                |                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:              | Huehuetenango                                              | MUNICIPIO:                     | San Miguel Acatán                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Tuzlaj, Aldea Ixlahuitz | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Tuzlaj, Aldea Ixlahuitz Coyá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 13-13-0012-43                                              | FECHA:                         | 29/02/2024                          |



Foto No. 7. Sustitución de canal de PVC y bajada de agua




Foto No. 8. Sustitución de vidrios



Foto No. 9. Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal, sustitución de madera por lamina troquelada aluzin calibre 26 y sustitución de madera por costanera.



Foto No. 10. Mantenimiento a portones de metal pintado y colocación de mayagalvanizada.





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Miguel Acatán                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Tuzlaj, Aldea Ixlahuitz Coyá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-13-0012-43               | FECHA:                         | 29/02/2024                          |



Foto 7: Muro perimetral. Mantenimiento de muro perimetral con cemento y concreto.



Foto 8: Estufas rurales. Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 9: Portón. Mantenimiento a portones de metal pintado y colocación de maya galvanizada.



Foto 10: vidrios. Sustitución de vidrio de ventana de las aulas.



Foto 11: Taza baño. Sustitución de tazas de los baños de uso en el centro educativo.




Foto 12: Puerta de baños. Mantenimiento de las puertas de los baños pintado y cambio de las chapas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Miguel Acatán                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Tuzlaj, Aldea Ixlahuitz Coyá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-13-0012-43               | FECHA:                         | 29/02/2024                          |



Foto1: Energía: Sustución de lamparas, plafoneras y tomacorrientes.



Foto 2: cocina: Sustitución de estufa rural incluyye chimenea y plancha de metal , sustitución de madera por lamina troquelada aluzin calibre 26 y sustitución de madera por costanera.




Foto 3: Baños. Mantenimientos de estructura (lijado, cepillado,sijeción, aplicación de pintura.



Foto 4: Puerta de las aulas. Sustitución de chapas de las aulas 1,2,3,4,5, dirección y bodega



Foto 5: Escuela. Pintado del exterior del todo el centro educativo.



Foto 6: Pila. Sustitución de lámina troquelada aluzin calibre 26 para techo de pila y cocina, sustitución de pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

