



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuzlaj, Aldea Ixlahuitz Coyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0012-43	FECHA:	23/05/2024



Foto1: Instalación de luz. Mantenimiento de los accesorios de energía eléctrica dentro y fuera de las aulas del centro educativo.



Foto 2: cocina. Colocación de lámina troquelada para el techo de la cocina.




Foto 3: Baños. Colocación de repello y cernido en las paredes de los baños.



Foto 4: Puerta de las aulas. Mantenimiento de las puertas de metal pintado y cambio de las chapas.



Foto 5: Escuela. Pintado de pared del exterior del centro educativo.



Foto 6: Pila. Colocación de pizarra de granito en el depósito de agua y cambio de pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuzlaj, Aldea Ixlahuitz Coyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0012-43	FECHA:	23/05/2024



Foto 7: Muro perimetral. Mantenimiento al muro perimetral con aplicación de concreto en las partes dañadas.



Foto 8: Estufas rurales. Acabado de la estufa rural con cernido fino.



Foto 9: Portón. Pintado y colocación de maya galvanizada en el porton de metal.



Foto 10: vidrios. Cambio de vidrio de las ventanad de las aulas.



Foto 11: Taza baño. Colocación de azulejos en los baños del centro educativo.



Foto 12: Puerta de baños. Mantenimiento de las puertas de los baños dañados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

