

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO SANTO TOMÁS, SAN MIGUEL ACATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0013-43	FECHA:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2024




FOTO 1 :Las dos puertas de las dos aulas,cuentan con óxido y se encuentran desniveladas



FOTO 2:El piso de cemento se está deteriorando y es necesario cambiarlo.




FOTO 3: Los canales están quebrados y los conos para recibir el agua están oxidados y otros ya se arruinaron completamente.



FOTO 4: daño por la humedad, se pretende aplicación de pintura



FOTO 5: Sustitución de inodoros



FOTO 6:Malla de muro perimetral en malas condicione

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO SANTO TOMÁS, SAN MIGUEL ACATÁN
ESTABLECIMIENTO:	13-13-0013-43	FECHA:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto 8: El cableado eléctrico se encuentra expuesto




FOTO 8:La plancha está oxidada y tiene partes agrietadas



FOTO 9: La pila está deteriorada .



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

