

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO SANTO TOMÁS, SAN MIGUEL ACATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0013-43	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 1: Se está soldando al instalar las puertas.



FOTO 2: Instalando el piso de granito, en el segundo aula.



FOTO 3: Instalando el nuevo canal de agua pluvial.



FOTO 4: Fundición de hierros que servirán para sostener la mallan



FOTO 5: Limpiando el lugar para colocar las tazas.



FOTO 6: Soldadura de los hierros para sostener la malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Directora Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO SANTO TOMÁS, SAN MIGUEL ACATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0013-43	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 7: Instalando el cableado eléctrico.



FOTO 8: Iniciando la fundición para la elaboración de la estufa rural.



FOTO 9: Entrega de la pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--