

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOMA BONITA, ALDEA POZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0019-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: sustitucion de cubierta de lamina, como se puede apreciar enpesaron a quitar la lamina vieja y oxidada



Foto 2: sustitucion de puertas de baño, en este region por que fue trabajado fuera del predio escolar ya solo la puerta de puertas, pero los niños hicieron la limpieza antes de iniciar el trabajo



Foto 3: mantenimiento de ventanas, en este region porque fue trabajado fuera del predio escolar ya solo la puesta



Foto 4: mantenimiento de balcones para este trabajo se tuvo que quitar los balcones



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto se puede apreciar como fueron colocando el piso de granito



Foto 6: Sustitucion de puerta, en este region porque fue trabajado fuera del predio escolar ya solo fue la instalacion de la puesta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOMA BONITA, ALDEA POZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0019-43	FECHA:	22/11/2024




Foto7: en esta fotografía se puede apreciar el apoyo de padres de familia en el pintado de exterior e interior del Centro Educativo



Foto




Foto




Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Foto 8:



Foto



Foto



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.