

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chermalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0673-43	FECHA:	31 de julio de 2024



Foto 1: RENGÓN No. 1. CUBIERTA DE LÁMINA, Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. (Techo de la cocina)



Foto 2: RENGÓN No. 1. CUBIERTA DE LÁMINA, Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. (Techos de los baños)



Foto 3: RENGÓN No. 2. ESTRUCTURA DE TECHO, Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal (Estructura de soporte del techo de la cocina)



Foto 4: RENGÓN No. 3. PUERTAS DE METAL, Sustitución de puerta (Puerta de la cocina)



Foto 5: RENGÓN No. 3. PUERTAS DE METAL, Sustitución de puerta en servicio sanitario (Puertas de los baños)



Foto 6: RENGÓN No. 5. VENTANAS, Sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio (Ventanas de la cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	Firma y sello del Director del Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chemalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0673-43	FECHA:	31 de julio de 2024



Foto 7: Renglón No. 6. PISO, Sustitución de piso de granito (Pisos de las aulas)



Foto 8: Renglón No. 6. PISO, Sustitución de piso de granito (Piso de la cocina)



Foto 9: Renglón No. 7. SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS, Sustitución inodoro (Inodoros de los baños)



Foto 10: Renglón No. 8. REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, Sustitución de Focos ahorradores, plafoneras, interruptores y tomacorrientes (Sistema eléctrico de la cocina)



Foto 11: Renglón No. 10. REPARACIÓN DE LA COCINA, Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal (Estufa rural de la cocina)



Foto 12: Renglón No. 11. REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES, Mejoramiento repello en pared (Repello de interior y exterior de la cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

