

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chemalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0673-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto1: RENGLÓN No. 1. CUBIERTA DE LÁMINA, Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. (Techo de la cocina)



Foto 2: RENGLÓN No. 1. CUBIERTA DE LÁMINA, Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. (Techos de los baños)



Foto 3: RENGLÓN No. 2. ESTRUCTURA DE TECHO, Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal (Estructura de soporte del techo de la cocina)



Foto 4: RENGLÓN No. 3. PUERTAS DE METAL, Sustitución de puerta (Puerta de la cocina)



Foto 5: RENGLÓN No. 3. PUERTAS DE METAL, Sustitución de puerta en servicio sanitario (Puertas de los baños)



Foto 6: RENGLÓN No. 5. VENTANAS, Sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio (Ventanas dela cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y Sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chermalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0673-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto 7: RENGLOÑ No. 6. PISO, Sustitución de piso de granito (Pisos de las aulas)



Foto 8: RENGLOÑ No. 6. PISO, Sustitución de piso de granito (Piso de la cocina)



Foto 9: RENGLOÑ No. 7. SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS, Sustitución inodoro (Inodoros de los baños)



Foto 10: RENGLOÑ No. 8. REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, Sustitución de Focos ahorradores, plafoneras, interruptores y tomacorrientes (Sistema eléctrico de la cocina)




Foto 11: RENGLOÑ No. 10. REPARACIÓN DE LA COCINA, Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal (Estufa rural de la cocina)



Foto 12: RENGLOÑ No. 11. REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES, Mejoramiento repello en pared (Repello de interior y exterior de la cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales para actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la C.D.F. Aldea Chermalito, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Chermalito, Huehuetenango
--	---