

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quixic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0677-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: Sustitución de plancha #1



Foto 2: Cambio de techo



Foto 3: Sustitución de chimenea




Foto 4: Sustitución de plancha #2



Foto 5: Pintado de las paredes de la cocina




Foto 6: Cambio de techo de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quixic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0677-43	FECHA:	3/06/2024



Foto1: Sustrucción de inodoro



Foto 2: Sustrucción de inodoro



Foto 3: Mejoramiento de las puertas



Foto 4: Mejoramiento de las puertas



Foto 5: Sustrucción de la pila



Foto 6: Pintura del ambiente de la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quixic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0677-43	FECHA:	3/06/2024




Foto1: cambio de canaletas de agua



Foto 2: cambio de canaletas de agua



Foto 3: Cambio de canaletas de agua edificio #1




Foto 4: Cambio de techo edificio #2



Foto 5: Pintado del centro educativo



Foto 6: Cambio de tubo de PVC de bajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quixic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0677-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: Sustrucción de vidrios rotos



Foto 2: Colocación de balcones



Foto 3: Mejoramiento del piso



Foto 4: Mejoramiento de la cancha



Foto 5: Mejoramiento del piso



Foto 6: Mejoramiento del piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

