

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quixic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0677-43	FECHA:	15/08/2024




Foto 1: 1.1 Sustrucción de láminas por láminas troqueladas



Foto 2: 2.1 Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 3: 2.1 Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 4: 2.1 Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5: 3.2 Sustrucción de bajada de agua pluvial por tubo PVC



Foto 6: 4.1 Sustrucción de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quixic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0677-43	FECHA:	15/08/2024



Foto 7: 4.1 Sustitución de inodoros



Foto 8: 5.1 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 9: 5.1 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 10: 5.2 Sustitución de plancha de metal



Foto 11: 5.2 Sustitución de plancha de metal



Foto 12: 5.2 Sustitución de plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del CONSEJO DE
PADRES DE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

