

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quixic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0677-43	FECHA:	31/08/2024



Foto 1: 1.1 Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 2: 2.1 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: 2.1 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: 2.1 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: 3.1 y 3.2 Sustitución de canal y bajada de agua pluvial por tubo PVC



Foto 6: 4.1 Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quixic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0677-43	FECHA:	31/08/2024





Foto 7: 5.1 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 8: 5.2 Sustitución de plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la EORM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---