

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Incop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0681-43	FECHA:	01/03/2024



Foto1: Sustitución de lámina troquelada aluzin calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por costanera de 6"2.



Foto 3: Sustitución de estructura de madera por costanera de 4"2.



Foto 4: Sustitución de plancha de metal de tres hornillas.




Foto 5: Sustitución de chimenea de metal.



Foto 6: Reparación de repello y cernido de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Incop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0681-43	FECHA:	01/03/2024



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada aluzin calibre 26 de techo de baño.





Foto 2: Sustitución de estructura de madera costanera de baño 4*2.



Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso de granito.



Foto 4: Sustitución de piso de concreto por piso de granito.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

