

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Taquiná	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taquiná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0686-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1. Se puede observar el proceso de ejecución de la sustitución de piso de concreto a piso de granito en área de cocina y corredor de aula 3 y 4. De igual manera se puede observar el remozamiento de socalo y pilares



Foto 2. Se puede observar el proceso de ejecución de la sustitución de piso de concreto a piso de granito en el área de Aula 1 y 2. De la misma manera en el área del corredor



Foto 3. Se puede observar los trabajos de ejecución durante el cambio de piso de concreto a piso de granito en área de corredor de aula 1,2,3 y 4.



Foto 4. Se puede observar la mano de obra de padres de familia para la implementación de una parte de piso de concreto la cual con aporte económico se pudo adquirir y complementar algunos materiales



Foto 5. Se puede observar mano de obra de padres de familia para la implementación de pequeña parte de piso de concreto para mejorar el ambiente escolar.



Foto 6. Se puede observar la ejecución en los trabajos de sustitución de instalaciones eléctricas y sustitución de canaletas de metal para baja de agua en el centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Dirección

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Taquiná	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taquiná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0686-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 7. Se puede observar las puertas a punto de ser tratadas y ser remozadas mediante su mantenimiento respectivo.



Foto 8. Se puede observar las puertas con nueva pintura con su debido mantenimiento



Foto 9. Se puede observar los materiales de construcción los cuales servirán para el remozamiento respectivo en el centro educativo denominado EORM Aldea Taquina.



Foto 10. Se puede observar Los diferentes encargados de trabajo ejecutando los diferentes modulos remozados en el centro educativo.




Foto 11. Se puede observar los diferentes materiales de construcción los cuales se están utilizando durante el remozamiento en el centro educativo.



Foto 12. Se puede observar la ejecución del trabajo de sustitución de canaletas de metal para bajada de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

