

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-00691-43	FECHA:	20 DE MAYO DE 2024



Foto1: Proceso del mejoramiento de ambiente de la cocina




Foto 2: Proceso de reaparacion de planchas de concreto de patio




Foto 3: Proceso de pintado del edificio escolar exterior e interior



Foto 4: Proceso de la susticion de puertas




Foto 5: proceso de sustitucion de ventanas y balcon



Foto 6: proceso de sustitucion de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-00691-43	FECHA:	20 DE MAYO DE 2024



Foto1: Proceso de sustitucion de piso ceramico en la cocina



Foto 2: proceso de sustitucion de deposito de agua



Foto 3: Proceso de la pintada de las puertas de la escuela

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Doris P.Fc

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

