

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POJ-NAJAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0694-43	FECHA:	29/07/2024



Foto 1: impermeabilización de losa de la Escuela ya está en malas condiciones, por lo que se está priorizando.



Foto 2: la malla se encuentra en mal estado por lo que se está cambiando.



Foto 3: sustitución de portón de madera por portón de metal, ya está en malas condiciones por lo que se prioriza su sustitución.



Foto 4: cambio de chapas yale ya se encuentra en mal estado por lo que se prioriza su sustitución.



Foto 5: se necesita cambio de poste ya que están en mal estado por eso se está cambiando.



Foto 6: pintada de puertas de baños ya está muy rayada por lo que se prioriza la pintada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POJ-NAJAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0694-43	FECHA:	29/07/2024



Foto 7: sustitución de canaletas ya están en mal estado por lo que se está sustituyendo.



Foto 8: reparación de cuneta de concreto ya está en malas condiciones por lo que se está priorizando.



Foto 9: pintura en muros exteriores e interiores de la Escuela por lo que se está pintando.



Foto 10: reparación de piso de torta de concreto ya está en malas condiciones por lo que se está priorizando.



Foto 11: sustitución de inodoro ya están en malas condiciones por lo que se cambiaron.



Foto 12: instalación de azulejo en estufa rural ya está en malas condiciones por lo que se está priorizando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pam DO

Firma y sello del Presidente de la OPF



Unikant

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POJ-NAJAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0694-43	FECHA:	29/07/2024



Foto 13: reparación de cableado eléctrico ya están en malas condiciones por lo se prioriza su reparación.



Foto 14: mantenimiento de balcones de metal ya se mira mal por lo que se prioriza el mantenimiento.



Foto 15: sustitución de focos ya que ya no sirven los focos que están instaladas por lo que se prioriza su sustitución.



Foto 16: sustitución de pila de cemento de dos lavadero ya no está en buenas condiciones por lo que se prioriza su sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director del Centro Educativo Público	
---	---	---	---