



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POJ-NAJAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0694-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 1: impermeabilización de losa de la Escuela ya está en malas condiciones, por eso se priorizó.



Foto 2: la malla se encuentra en mal estado por lo que se sustituyó.



Foto 3: sustitución de portón de madera por portón de metal, ya está en malas condiciones por lo que se prioriza su sustitución.



Foto 4: cambio de chapas yale ya se encuentra en mal estado por lo que se prioriza su sustitución.



Foto 5: se necesita cambio de poste ya que están en mal estado por eso se priorizó.



Foto 6: pintada de puertas de baños ya esta muy rayado por lo que se prioriza la pintada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POJ-NAJAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0694-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 7: sustitución de canaletas ya están en mal estado por lo que se priorizó.



Foto 8: reparación de cuneta de concreto ya está en malas condiciones por lo que se priorizó.



Foto 9: pintura en muros exteriores e interiores de la Escuela por lo que se priorizó la pintada.



Foto 10: reparación de piso de torta de concreto ya está en malas condiciones por lo que se priorizó.



Foto 11: sustitución de inodoro ya están en malas condiciones por lo que se cambiaron.



Foto 12: instalación de azulejo en estufa rural ya está en malas condiciones por lo que se priorizó.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POJ-NAJAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0694-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 13: reparación de cableado eléctrico ya están en malas condiciones por lo se prioriza su reparación.



Foto 14: mantenimiento de balcones de metal ya se mira mal por lo que se prioriza el mantenimiento.



Foto 15: sustitución de focos ya que ya no sirven los focos que están instalados por lo que se prioriza su sustitución.



Foto 16: sustitución de pila de cemento de dos lavadero ya no está en buenas condiciones por lo que se prioriza su sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

