

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YUCAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1643-43	FECHA:	25/07/2024



FOTO 1: Sustitución de pila de cemento, con tanque y 2 lavaderos. (se evidencia la falta de tanque y lavaderos adecuados)



FOTO 2: Mantenimiento de estructura de puertas de metal (lijado, cambio de marco y aplicación de pintura). La pared se encuentra agrietada y los marcos no son anchos para sujetar cada puerta.



FOTO 3: Sustitución de accesorios de lavamanos en módulo de baños. (Se instalarán tubos flexibles, para asegurar el drenaje)



FOTO 4: Mantenimiento de portón de metal (lijado, cepillado y aplicación de pintura)




FOTO 5: Aplicación de repello y cernido de paredes en interior y exterior. Módulo de cocina.



FOTO 6: Reparación de piso de torta de concreto en módulo de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QRF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YUCAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1643-43	FECHA:	25/07/2024



FOTO 7: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal, con chapa y marcos de metal, en módulo de cocina.



FOTO 8: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal con vidrio.



FOTO 9: Sustitución de malla galvanizada en cerco de dos filas y tubo galvanizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--