

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío K'aan, aldea Istinjap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0008-43	FECHA:	19/07/2024



Foto1: sustitución de bombillas ahorradoras



Foto 2: sustitucion de plafoneras



Foto 3: sustitucion de tomacorriente



Foto 4: sustitución de interruptores doble



Foto 5: sustitución de mangueras de agua para inodoro



Foto 6: sustitución de mangueras de agua para lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Píjamo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío K'aan, aldea Istinajap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0008-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 7: sustitución de llaves para lavamanos



Foto 8: sustitución de llaves de paso para lavamanos



Foto 9: mangueras para lavatrastos



Foto 10: pilas plasticas



Foto 11: sustitución de llaves de chorros



Foto 12: sustitución de planchas de metal de tres hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío K'aan, aldea Istínajap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0008-43	FECHA:	19/07/2024



Foto13: sustitución de chimenea de metal por chimenea de cemento



Foto 14:



foto 15: sustitución de deposito de agua 1,100 lt



Foto 16: sustitución de vidrios de ventanas 32cm x 19cm



foto 17: sustitución de balcones de metal color rojo óxido 1.76 m x 1.31 m, 2.02 m x 1.31 m, 1.01 m x 1.31 m, 1.75 m x 1.31 m, 1.98 m x 1.31 m, 1.80 m x 1.35 m, 2.02 m x 1.35 m, 1.79 m x 1.35 m, 2.05 m x 1.35 m



Foto 18: sustitución de puertas de metal (220cm. X 98)(220cm X 98)(220cm. X 97)(220cm. X 97.5)(220cm. X 94.5)(220cm. X 97)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío K'aan, aldea Istínajap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0008-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 19: sustitución de barandas de metal (260 X 100)(366 X 100)(366 X 100)(214 X 100)(208 X 100)(115 X 100)(142 X 100)(366 X 100)(258 X 100)



Foto 20: impermeabilización de losa (21 x 9 metros 2)



Foto 21: pintura en muros externos e internos (90 m2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la QPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

