

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TICAN ALDEA SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0032-43	FECHA:	



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



FOTO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 3: APLICACIÓN DE AZULEJO EN LAVAMANOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y PISO ANTIDESLIZANTE




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BARANDAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Paulina CRG2 P9</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TICAN ALDEA SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0032-43	FECHA:	



FOTO 1: REPARACION DE AZULEJO



FOTO 2: MEJORAMIENTO DE CIRCULACION



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

<i>pagina cru p9</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

