

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VALENTÓN II, ALDEA SAN MARTÍN CUCHUMATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0038-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral




Foto 2: Reparación de muro enmallado




Foto 3: mantenimiento de puertas



Foto 4: pegado de block




Foto 5: pegado de block



Foto 6: inicio muro perimetral al fondo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CASERIO VALENTÓN II
ALDEA SAN MARTÍN
CUCHUMATÁN
HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Valentón II
Aldea San Martín
Cuchumatán
Huehuetenango