

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHANCHIMIL, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0752-43	FECHA:	02/10/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



Foto 2: SUSTITUCION DE VIDRIOS



Foto 3: FABRICACIÓN DE BALCONES



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO




Foto 5: LAVAMANOS MULTIFUNCIONAL




Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Soel Pablo Pabla</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Sello: Todos Santos Cuchumatán, Consejo Educativo de EORM, Caserio Chanchimil, Huehuetenango]</i>	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	<i>[Sello: Escuela Oficial Rural, Todos Santos Cuchumatán, Caserio Chanchimil, Aldea Mash, Huehuetenango, DIRECCION]</i>
--	--	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHANCHIMIL, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0752-43	FECHA:	02/10/2024



Foto 7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON MALLA Y TUVO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PILA PLASTICA DE UN LAVADERO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE 2 LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Soel Pablo Pablo</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--