

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VALENTÓN ALDEA SAN MARTÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-4738-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1 SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26




Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, Y MALLA




Foto 5 MURO PERIMETRAL DE BLOCK, MALLA Y TUUBO HG



Foto 6: MURO PERIMETRAL DE BLOCK MALLA Y TUUBO HG

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---