

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VALENTÓN ALDEA SAN MARTÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-4738-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3. MURO PERIMETRAL, HILADAS DE BLOCK Y MALLA




Foto 4. MURO PERIMETRAL DE BLOCK, MALLA Y TUBO HG GALVANIZADO



Foto 5. MURO PERIMETRAL Y MALLA



Foto 6. HILADAS DE BLOCK, MALLA Y TUBOS HG GALVANIZADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas a este formulario si se agregan de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VALENTÓN ALDEA SAN MARTÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-4738-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: PISO TORTA DE CONCRETO



Foto 2: PISO TORTA DE CONCRETO



Foto 3: MURO PERIMETRAL, MALLA TUBO HG GAKVANIZADO



Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---