

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, aldea Santa Isabel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Isabel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0777-43	FECHA:	27 de febrero de 2024



Foto 1: sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)



Foto 3: Cambio de chapa




Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Sustitución de portón de metal




Foto 6: sustitución de accesorios inodoro(contra llave tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Cornelio Díaz Aguilar
Firma y sello del Presidente de la OPF



Henry Osberto Martínez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1




Foto 7: Sustitución de tapadera de sanitario



Foto 8: sustitución de grifos




Foto 9: Mantenimiento de baranda de metal



Foto 10: Sustitución de tubería línea principal




Foto 11: Reparación de planchas de concreto de patio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Cornelio Díaz Aguilar Firma y sello del Presidente de la OPF
---	--

	 Henry Osberto Martínez Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--