

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                       |                                |                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                         | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN ATITÁN                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERÍO TUITZPICHÓN ALDEA COJTÓN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO TUITZPICHÓN, ALDEA COJTÓN, SAN JUAN AT |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-16-4883-43                         | FECHA:                         |                                                |



Foto 1: sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 3: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metalica



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, aplicación de pintura)




Foto 5: Sustitucion de chapa



Foto 6: Sustitucion de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Foto 7: Sustrucion de canal de metal



Foto 8: Reparacion de baja de agua pluvial tubo pvc 3



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 10: Mantenimiento a porton de metal




Foto 11: Reparacion de tubo HG y malla galvanizada



Foto 12: Sustrucion de lamparas tipo led

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPE




  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Foto 13: Sustrucion de plafoneras



Foto 14: Sustrucion de interruptores simples



Foto 15: Sustrucion de interruptores dobles



Foto 16: Sustrucion de tomacorrientes dobles



Foto 18: Reparacion de cableado electrico



Foto 19: Sustrucion de ducto electrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Foto 19: Sustitucion de vidrios a ventanas y puertas

|  |
|--|
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPR



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

