

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tinajab Aldea Bulej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0015-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024




Foto1: Reparación de 4 estufa rurales y chimeneas



Foto 2: Reparación de estufa rural en proceso



Foto 3: Sustitución de estructura de madera de soporte por metal en proceso de desmontaje



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26. en proceso de desmontaje





Foto 5: Sustitución de 4 puertas de madera en mal estado por puertas de metal, en proceso



Foto 6: Sustitución de piso, por piso de granito en proce

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la EORM 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tinajab Aldea Bulej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0015-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de intalación eléctrica en proceso



Foto 2: sustitución de focos en proceso



Foto 3: Sustitución de tomacorrientes en proceso




Foto 4: Reparación de estufas rurales en proceso

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--