

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Crucero Caxepa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0054-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: En la fotografía se puede observar que se cambió la lamina con agujeros para una mejor condición de uso de la cocina.



Foto 2: En la fotografía se puede observar que se cambiaron los soportes de madera por metal.



Foto 3: En la fotografía se puede observar que se cambió la puerta de madera por metal para una mejor seguridad en la cocina.



Foto 4: En la fotografía se puede observar que se cambiaron las ventanas de madera para una mejor ventilación y proyección de luz solar.



Foto 5: En la fotografía se puede observar que se reparó el piso para una mejor seguridad y evitar accidentes.




Foto 6: En la fotografía se puede observar que se pintaron las paredes con requirmiento de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Crucero Caxepa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0054-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: En la fotografía se puede observar que se repararon las tuberías PVC línea principal de aguas.



Foto 8: En la fotografía se puede observar que se reparó el sistema eléctrico.



Foto 9: En la fotografía se puede observar que se instaló el portón de entrada principal del centro educativo.



Foto 10: En la fotografía se puede observar que se reparó la cocina completa y sustitución de pila plástica de dos lavaderos.



Foto 11: En la fotografía se puede observar que se repararon las paredes, columnas y vigas en la cocina.



Foto 12: En la fotografía se puede observar que se reparó la cuneta en mal estado para que fluya el agua y evitar inundaciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

