

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chibalasun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0903-43	FECHA:	11/06/2024



Foto1: Las laminas de la Cocina esta muy oxidada ya tiene agujeros y entra mucho agua dentro de la cocina porque esta en mal estado.



Foto 1.1: Cambio de capote de lámina porque esta por oxidado y dañado hace años por esta razon se cambiara con unos nuevos.



Foto 2: La Estructura de Techo de la cocina esta de madera y se va cambiar de costaneras de metal porque ya esta dañado las reglas porque esta hecho de madera, por esta razon esta en mal estado. La puerta de la



Foto 3 : Sustitución de puerta: la puerta de la cocina esta hecho de madera, por eso se va cambiar en una puerta de metal.




Foto 3.1: Igual manera se cambiara las puertas del Servicios sanitarios porque esta en mal estado, y se utilizara puertas de metal.



Foto 3.2: Al igual el baño de los docentes se cambiara la puerta de madera a través de Puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chibalasun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0903-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 4: Las ventanas de la cocina esta en mal estado, Por eso, se utilizara ventanas de metal nuevamente.



Foto 5: Muros Perimetrales: La Escuela esta circulado, pero esta hecho de postes de madera donde estan colocado las mallas ,por eso, las mallas estan en mal estado.



Foto 5.1: Por eso, La circulación de la Escuela se cambiara con tubo hg y malla galvanizada.



Foto 6: Reparación de sistema Eléctrico, se cambiara los focos de la cocina porque se ve muy oscuro por los focos que ya estan.



Foto 7: Reparación de Cocina: se va preparar una estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal. Porque esta en mal estado.



Foto 7.1: También la Cocina de la Escuela Chibalasun, ya no se puede utilizar porque los tuvos de chimenea ya no funcionan y entra mucho agua dentro de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas de la escuela.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chibalasun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0903-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 8: Reparación de repello y cernido de paredes: la Cocina de la Escuela Chibalasun, le van a repellar los paredes dentro y afuera de la cocina, ya que es una gran necesidad para la preparación de los




Foto 9: Mano de obra especializada albañilería, La cocina de la Escuela Chibalasun esta muy pequeño, por esta razon se agrandara la cocina igual forma esta en mal estado.



Foto 10: El Piso esta hecho con torta de concreto, por tal razón se va cambiar a través de piso de cemento liquido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---