

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chibalasun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0903-43	FECHA:	13/08/2024



Foto1: La desinstalación de láminas se va cambiar a traves por las láminas troqueladas aluzinc calibre 26, utilizado en la cocina de la Escuela Oficial Rural Mixta de la Chibalasun.



Foto 2: Igual también se va cambiar la Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puerta 1 metro de ancho por 2 metros de alto, colocado por la estructura Metálica Mingo.



Foto 4: La colocación de las ventanas de metal de 1 metro cuadrado, colocado por la estructura Metálica Mingo.



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, colocados por los padres de familia.



Foto 5.1: De esta manera se esta trabajando el muro perimetral en la Cículación de la escuela por los OPFs.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chibalasun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0903-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 5.2: La circulación de la Escuela se cambió con tubo hg y malla galvanizada.



Foto 5.3: Por eso, La circulación de la Escuela se cambió con más mejoración utilizando los tubo hg y malla galvanizada.



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores en la cocina por los OPFs.



Foto 7: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.




Foto 7.1: Sustitución de estufa rural (completa), En proceso la remodelación y mejoramiento de la cocina de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Chibalasun.



Foto 7.2: Sustitución de chimenea de concreto en la cocina de la Escuela por el albañil solicitado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chibalasun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0903-43	FECHA:	13/08/2024



8. Reparación de repello y cernidos de los paredes de la cocina de la Escuela.



8.1: Reparación de repello de la cocina y cernidos de los paredes.



Foto 9: Mano de obra especializada . Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, utilizado en la cocina de la Escuela Oficial Rural Mixta de la Chibalasun.



Foto 9.1: La Instalación de estructura portante de metal por el baño y con los OPFs.



10: Reparación de piso de cemento líquido en la cocina de la Escuela Oficial Rural Mixta de la Aldea Chibalasun.



10.1 : Reparación de piso de cemento líquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

