

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUBUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1566-43	FECHA:	25/11/2024


 Foto 1: aquí podemos observar que ya está terminado el techo de la cocina.	 Foto 2: Podemos observar en el interior que ya está terminado la estructura de soporte de techo.
 Foto 3: En la fotografía podemos observar que la instalación de las puertas están finalizado que son en total siete puertas	 Foto 4: Podemos observar que el mantenimiento de las ventanas la sustitución de madera a metal mas vidrios está fializado.
 Foto 5: Podemos observar en la fotografía la finalización del piso de cemento de la cocina.	 Foto 6: En la fotografía vemos que el cambio de pintura en muros exteriores e interioresha finalizado.



Foto 7: La colocación de la tubería ha finalizado también.




Foto 8: En la fotografía vemos que el chorro está instalado y funcionando perfectamente.



Foto 9: En la fotografía vemos que quedó bien terminado y finalizado.



Foto 10: La instalación del cableado eléctrico ha terminado y entregado.



Foto 11: En la imagen vemos que las dos estufas rurales están finalizado y entregado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público